Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 18246

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00018246
Originador: 202 Mine

Fecha: 11/1/2015
Hora: 13:48:40

Detalles del Equipo

Equipo:	HT021 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02260	Frente de Trabajo:	
Horometro:	7,619.90	Fecha/Hr. Requerida:	02/11/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	740B - MAINTENANCE - 500HRS				
Codigo de Falla:	TRUCKS	Grupo:		Teller:	
Sistema:		Tecnico:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: PM2

Trabajo Realizado:

- SE CAMBIO ACEITE MOTOR.
- SE CAMBIO FILTRO DE ACEITE MOTOR, PRIMARI SEPARADOR DE AGUA, SECUNDARIOS DE COMBUSTIBLE, PRIMARIO Y SECUNDARIO DE AIRE ADMISION MOTOR

Observaciones:

HOROMETRO : 7656

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA: Edgar Vanegas M.

NOMBRE: Edgar Vanegas M.

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR